

Rapportnummer: RAP.1001.001.6612886.REV0

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Lorckenlaan 4 bus 2, 2940 Stabroek
Naam eigenaar Michael Grootaerd
Adres eigenaar idem,
Type object appartement
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 3/05/2016 volgens artikel 276bis van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 230 (1f+N)
Type elektrode pen
Ø voedingsleiding (mm²) 6i
In hoofdbeveiliging (A) 40

In hoofdschakelaar (A) 40
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 100
Aantal verdeelborden 1
Aantal stroombanen per verdeelbord 5

Metingen

Ra / Zs (Ω) 2,5 /
Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: voor okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.

Het betreft een out installatie waarvoor de uitzonderingen in artikel 278 van het AREI gelden.

Besluit

De installatie is conform het AREI.


Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 3/5/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 5/5/2016

Naam agentonderzoeker: Omar Rahmouni

Handtekening:



Omar Rahmouni

Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.