

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

112003791

Ref: 2014092592

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Witvenstraat 88 , 2940 HOEVENEN		
Eigendom van:	DE BRUINE		
Opdrachtgever:	Senviro, Palmanshoevestraat 112, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)		Distributienetbeheerder: EANDIS
Type lokalen:	Woning		
EAN-code installatie:	Niet opgegeven		
Installateur:	/	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
BTWnr:	/		Datum onderzoek: 15/10/2014
Agent-bezoeker:	Sven Filen		

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art 276bis Verkoop van een wooneenheid
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	/

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3x400v+N	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	32,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X10 mm ²	- Type:	XVB	Aardgeleider:	16 mm ²
Aardelektrode:	In de grond gedreven geleider	Secctie:	/ mm ²	Aantal polen:	4
Hoofddifferentieel In:	40 A	- DI:	300 mA		
Extra hoofddifferentieel(s):	/			Aantal polen:	2
Bijkomende differentieel In:	40 A	- DI:	30 mA		
Extra bijkomende differentieel(s):	40A 2P 30 ML			Tarief:	Dag
Aantal eindstroombanen:	24	Aantal borden:	2		

Metingen & controles

Aardspreadsweerstand:	14 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	0,1 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 25 jaar na datum onderzoek door hetzelfde organisme (*)AANTAL Situatieschema's: Ja
BIJLAGEN Eendraadsschema's: Ja
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kope van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

8X20A 2P RAIL AUTO/4X16A 2P RAIL AUTO /5X RELAI / 2X DIMMERS
+4X RELAI /9X16A 2P RAIL AUTO /4X20A 2P RAIL AUTO/

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Inbreuken